PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 064
Rubrica

# JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A pedido do Secretário da Educação, a equipe da SEOTUR visitou a Escola Paula Frassinetti localizada na rua Dr. José Ferreira Teixeira no centro da cidade de Muaná para uma avaliação técnica sobre a situação do prédio.

De acordo com a vistoria o prédio precisa de uma reforma urgente. Foi detectado que a estrutura dos prédios da cobertura se encontram muito deteriorado e tomada por cupins por falta de manutenção. Muitas telhas precisam ser substituídas pois estão muito danificadas.

No local foi verificado que havia muitas fezes de pombo, pois como em alguns locais não há mais o forro, os animais se abrigavam no local ocasionando risco a saúde dos alunos e funcionários da escola.

O piso de todos os prédios precisam ser substituídos, a instalação elétrica e hidráulica precisam ser ajustados e substituídos. Existem também muito problema de infiltração que precisa ser impermeabilizado e também fazer a pintura.

Devido a todas esses problemas citados acima não há condição que alunos e funcionários circulem na escola fazendo com que vários alunos sejam transferidos para outros colégios.

Havendo a necessidade urgente que faça a reforma da escola para que os alunos consigam estudar em segurança e conforto, seguem em anexo os documentos necessários para o processo licitatório para a execução dos serviços de reforma.

Kimi Yano
Engenheira Civil
CREA-PA: 20454-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 005
Rubrica

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULA FRASSINETTI

Foto 1 – Fachada da Escola Paula Frassinetti.

Foto 2 – Fachada da Escola Paula Frassinetti.

Foto 3 – Fachada da Escola Paula Frassinetti.

Foto 4 – Interior da Escola Paula Frassinetti.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 006
Rubrica

Foto 5 – Interior da Escola Paula Frassinetti.

Foto 6 – Área de circulação da escola.

Foto 7 – Cobertura do prédio da escola.

Foto 8 – Área de circulação da escola.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 007
Rubrica

Foto 9 – Área de circulação da escola.

Foto 10 – Esquadrias do interior da escola.

Foto 11 – Bebedouro na escola.

Foto 12 – Piso com rampa.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 008
Rubrica

Foto 13 – Piso em uma das salas.

Foto 14 – Piso na área de circulação.

Foto 15 – Cobertura na área de circulação.

Foto 16 – Área livre.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 009
Rubrica



Foto 17 – Infiltração no prédio.

Foto 18 – Porta de uma das salas.

Foto 19 – Porta de uma das salas.

Foto 20 – Quadro de distribuição.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 010
Rubrica

Foto 21 – Interior da cozinha da escola.

Foto 22 – Interior da cozinha da escola.

Foto 23 – Banheiro para os alunos da escola.

Foto 24 – Banheiro para os alunos deficientes da escola.

Kimi Yano
Engenheira Civil
CREA-PA: 20454-D

SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARAES:45102465287
Assinado de forma digital por SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARAES:45102465287
Dados: 2019.02.05 11:27:04 -02'00'

JOSE GUILHERME COBEL:60482206268
Assinado de forma digital por JOSE GUILHERME COBEL:60482206268
Dados: 2019.02.05 11:28:00 -02'00'